

PRODUKTMITTEILUNG

6. Januar 2017

Ausgabe 17-01.1

Firmware-Version 1.8 für Tango™ TX1 jetzt erhältlich

Industrial Scientific freut sich, mitteilen zu können, dass jetzt die Firmware-Version 1.8 für das Eingaswarngerät Tango™ TX1 erhältlich ist. Dieses für Nutzer der DSXi Docking Station kostenlose Update enthält mehrere Verbesserungen: Quittierbare Alarmer, mehrere neue Optionen der Wartungsanzeige und eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen.

1. Quittierbare Alarmer:

- Eine quittierbarer Alarm ist eine optionale Alarmstufe unterhalb des niedrigsten Alarmgrenzwerts. Überschreitet die Gaskonzentration den eingestellten Wert, weist das Gerät den Anwender mittels Anzeigen darauf hin, dass er sich möglicherweise kurz vor einem Gefahrenzustand befindet. Der Anwender kann die Warnung quittieren und den Alarm vorübergehend ausschalten, um weiterzuarbeiten. Diese Funktion ermöglicht eine frühzeitige Warnung vor potenziellen Gefahren. Gleichzeitig werden Fehlalarme vermieden, die den Benutzer unvorsichtig werden lassen, insbesondere in Einsatzbereichen, in denen hohe Konzentrationen von Gas erwartungsgemäß häufig auftreten.

2. Neue Optionen für Wartungsanzeigen:

- Mehrere neue Anzeigen helfen bei der Einhaltung von Richtlinien, während sie den Anwendern das Leben leichter machen und/oder die Betriebsdauer des Geräts verbessern
- Option „Andocken überfällig“: Unabhängig von der Ursache werden Anwender jetzt mit dem gleichen einfachen Symbol darauf hingewiesen, ihre Geräte in die Docking Station einzulegen: bei fälligen Anzeigetests, Kalibrierungen und dem Download von Daten oder wenn Alarmer erfolgt sind.
- Ein einstellbares Zeitintervall und die Option „nur Anzeige“ für Wartungsanzeigen helfen dabei, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen nützlichen Hinweisen über erforderliche Wartungsmaßnahmen und einer eingeschränkten Betriebsdauer aufgrund der Nutzung akustischer und optischer Anzeigen herzustellen.

3. Weitere Verbesserungen:

- Eine optimierte Startsequenz, die den Countdown mit Informationen zu Alarm-Grenzwerten der Gase ersetzt
- Die Option, den akustischen Alarm zu deaktivieren, wenn das Gerät in die Docking Station eingelegt ist
- Verlängertes Timeout des Ergebnisbildschirms der Anzeigetests und Kalibrierungen, um zu vermeiden, dass nach diesen Wartungsmaßnahmen Fehlalarme in die Protokolle aufgenommen werden


Um die Firmware Ihres Tango TX1 zu aktualisieren, schließen Sie das Gerät an eine DSXi oder iNet DS Docking Station an oder nehmen Sie Kontakt mit dem Industrial Scientific Servicecenter in Ihrer Nähe auf.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.indsci.de oder von Ihrem Industrial Scientific Kundenberater vor Ort. Weltweite Kontaktdaten finden Sie unter www.indsci.de/unternehmen/weltweite-niederlassungen.

UNSERE MISSION

Schutz von Menschenleben weltweit, oberhalb und unter der Erde.
Höchste Qualität, bester Kundenservice
Ausnahmslos und jederzeit.

Mit freundlichen Grüßen



Joshua A. Futrell
Product Manager, Instrumentation

UNSERE MISSION

Schutz von Menschenleben weltweit, oberhalb und unter der Erde.
Höchste Qualität, bester Kundenservice
Ausnahmslos und jederzeit.