

技术通报

2019年3月1日

第 19-3.1 期

Tango®TX1 和 Ventis®Pro 系列停用外部灰尘过滤器



自 2019 年 3 月 4 日起，Ventis®Pro 系列和 Tango®TX1 气体监测仪将不再包含部件号为 18109218、18109435 和 17154540 的外部灰尘过滤器。此更改适用于所有新制造的 Ventis Pro 系列和 Tango TX1 气体监测仪，以及通过 iNet®Exchange 或 Industrial Scientific Rental 分发的监测仪。移除外部过滤器不会影响产品性能。

在其监测仪中拥有现有 Ventis Pro 或 Tango 产品的客户可以继续使用外部灰尘过滤器。请注意，外部灰尘过滤器不应在可能变湿的应用中使用，因为当过滤器被水阻塞时，仪器可能无法正常工作。**如有可能接触雨、水或其他液体，请务必移除外部灰尘过滤器。**可以使用手指或

针鼻镊子移除灰尘过滤器，如下所示。如需了解更多信息，请查看 www.indsci.com/ventispro 和 www.indsci.com/tango 上的《产品手册》。



Ventis Pro 和 Tango 扬声器的外部灰尘过滤器仍可作为附件提供。扬声器的外部灰尘过滤器可以防止灰尘或碎屑进入开口。部件号和定价参见下文。

部件号	名称	美元	欧元	英镑	澳元	人民币
18109613	适用于 Ventis Pro 和 Tango 仪器的扬声器防尘罩（10 个装）	\$15.00	€ 13.15	£11.37	\$20.89	¥101.22

如需有关 Ventis Pro 和 Tango 的其他信息，请访问我们的网站 www.indsci.com.cn 或联系您当地的英思科代表。全球联系信息可参见 www.indsci.com/offices。

此致



Michelle Hammons
仪器仪表部高级产品经理